

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-1

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0421-Б в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Питание электрического освещения шахты осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 2. | Питание электрического освещения для размещения оборудования осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист

ЗАО «Инженерный центр КПЛ»

Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп)

(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

(подпись)

/ Федотова А.Е. /

Представитель спец. организации _____

(подпись)

/ Колтунов В.Ф. /

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-2

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0422-Б в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Питание электрического освещения шахты осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 2. | Питание электрического освещения для размещения оборудования осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист ЗАО «Инженерный центр КПЛ»
Безуглый Владимир Алексеевич / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова А.Е. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Колтунов В.Ф. /
(подпись)

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-3

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0423-Б в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Питание электрического освещения шахты осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 2. | Питание электрического освещения для размещения оборудования осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 3. | Изношены подшипники червячного вала.(имеется шум при работе) | п.4.3д, ГОСТ Р 53780-2010 | 25.06.2016 | |
| 4. | Стук кулачков ограничителя скорости об упоры. | п.4.3б, ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист ЗАО «Инженерный центр КПЛ»
Безуглый Владимир Алексеевич / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова А.Е. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Колтунов В.Ф. /
(подпись)

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-4

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0424-Б в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Питание электрического освещения шахты осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 2. | Питание электрического освещения для размещения оборудования осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист ЗАО «Инженерный центр КПЛ»
Безуглый Владимир Алексеевич / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова А.Е. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Колтунов В.Ф. /
(подпись)

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-5

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0425 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Истек назначенный срок службы лифта, указанный в паспорте, (в заключении по результатам оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы) | ст.4 п.3.4, п.5 ТР ТС 011/2011 | | |
| 2. | Изношены подшипники червячного вала.(имеется шум при работе) | п.4.3д, ГОСТ Р 53780-2010 | 25.06.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта не соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта не соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

До устранения несоответствий и дефектов, указанных в п. 1, использование лифта по назначению не рекомендуется.

Специалист Безуглый Владимир Алексеевич / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова А.Е. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Колтунов В.Ф. /
(подпись)

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 апреля 2016г.

Акт № 2503-6

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «СМУ-33» Колтунова В.Ф. и представителя владельца лифта председателя правления ТСЖ «Синтез-2» Федотовой А.Е., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, идентификационный № 0426 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

При техническом освидетельствовании выявлено:

| № п/п | Выявленные нарушения и дефекты | Пункт и наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения | Отметка об устранении |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Истек назначенный срок службы лифта, указанный в паспорте, (в заключении по результатам оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы) | ст.4 п.3.4, п.5 ТР ТС 011/2011 | | |
| 2. | Питание электрического освещения шахты осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |
| 3. | Питание электрического освещения для размещения оборудования осуществлено не от осветительной сети здания. | п.5.5.6.1 ГОСТ Р 53780-2010 | 25.05.2016 | |

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта не соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта не соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

До устранения несоответствий и дефектов, указанных в п. 1, использование лифта по назначению не рекомендуется.

Специалист Безуглый Владимир Алексеевич / Безуглый В.А. /
 (штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова А.Е. /
 (подпись)

Представитель спец. организации _____ / Колтунов В.Ф. /
 (подпись)

Примечание:

1. Владальцу лифта необходимо уведомить ЗАО «Инженерный центр КПЛ» об устранении несоответствий для отметки в акте и протоколе.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.